

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio Bethel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bethel, Las Cruces, Petén.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0055-43	FECHA:	14 de noviembre de 2024




Foto1: susticion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: susticion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Susticion de estructura de soporte de metal por metal



Foto 4: Susticion de estructura de soporte de metal por metal



Foto 5: sustitucion de ducto electrico mas accesorios




Foto 6: Sustitución de flípones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

