

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐


DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bethania
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0078-43	FECHA:	27/03/2024




Sustitución de lámina por lámina traquilada



Sustitución de lámina por lámina troquelada



Mantenimiento de soporte de estructura de metal.



Mantenimiento de soporte de estructura de metal.



Pintura de muro interior



Pintura de muro interior


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF
RURAL MIXTA

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bethania
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0078-43	FECHA:	31/03/2024



Pintura de muro de exterior e interior



Mantenimiento a estructuras de puertas



Sustitución de vidrios de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del representante de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

