



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	Peten	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM Bethania	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Bethania
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0078-43	FECHA	6/4/2024




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 3: Mantenimiento de soporte de estructura de metal



Mantenimiento de soporte de estructura de metal



Foto 5: Pintura de muro de interior




Foto 6: Pintura de muro de interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello de la Oficina de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

