

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                          |                                |                     |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETEN                    | MUNICIPIO:                     | LAS CRUCES          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA VISTA HERMOSA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA VISTA HERMOSA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0084-43            | FECHA:                         | 04 DE MARZO DE 2024 |




Foto 1: RENGLO 5 SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 2: RENGLO 6 REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 3: RENGLO 9 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: RENGLO 17 REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 5: RENGLO 18 SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA




Foto 6: RENGLO 19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                         |                                                                                                             |                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>Herni Estuardo I R</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OEF</p> | <p>[Sello: ALDEA VISTA HERMOSA, LAS CRUCES, PETEN, CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M., MINISTERIO DE EDUCACIÓN]</p> | <p>[Firma]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> | <p>[Sello: DIRECCIÓN DE ALDEA VISTA HERMOSA, LAS CRUCES, PETEN]</p> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                          |                                |                     |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETEN                    | MUNICIPIO:                     | LAS CRUCES          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA VISTA HERMOSA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA VISTA HERMOSA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0084-43            | FECHA:                         | 04 DE MARZO DE 2024 |



Foto1: RENGLO 17.4 SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



Foto 2: RENGLO 17.5 SUSTITUCION DE PLAFONERAS



Foto 3: RENGLO 17.7 SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES



Foto 4: RENGLO 17. 8 SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES




Foto 5




Foto 6: RENGLO 19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                 |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p>Henri estuardo I R</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE. O.R.M.</p> | <p>[Signature]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|