

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0084-43	FECHA:	25 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2024



Foto1: RENGLO 5 SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 2: RENGLO 6 REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 3: RENGLO 9 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: RENGLO 17 REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO




Foto 5: RENGLO 18 SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA




Foto 6: RENGLO 19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Henri Estuardo I

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0084-43	FECHA:	25 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2024



Foto 1: RENGLO 17.4 SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



Foto 2: RENGLO 17.5 SUSTITUCION DE PLAFONERAS



Foto 3: RENGLO 17.7 SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES



Foto 4: RENGLO 17.8 SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES




foto 5:




Foto 6: RENGLO 19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Henri estuardo I R Firma y sello del Presidente de la CPE R.M.	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

