

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0084-43	FECHA:	19 DE ABRIL DE 2024



Foto1: RENGLO 5 SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 2: RENGLO 6 REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 3: RENGLO 9 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: RENGLO 17 REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 5: RENGLO 18 SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA




Foto 6: RENGLO 19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Henri Estuardo
 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0084-43	FECHA:	19 DE ABRIL DE 2024



Foto1: RENGLO 17.4 SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



Foto 2: RENGLO 17.5 SUSTITUCION DE PLAFONERAS



Foto 3: RENGLO 17.7 SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES



Foto 4: RENGLO 17. 8 SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES




Foto 5:




Foto 6: RENGLO 19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Henri Estuardo I R

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

