

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17130086-45	FECHA:	7/05/24



Foto 1: Región 1.1 sustitución de lamina por lamina troqueleada aluzinc calibre 26



Foto 2: Región 17.4 sustitución de focos ahorradores



Foto 3: Región 17.5 sustitución plafonera



Foto 4: Región 4.3 sustitución puerta



Foto 5: Región 17.7 sustitución interruptores dobles



Foto 6: Región 17.8 sustitución de toma corrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y situar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

No. 13

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA

NUFED 13

PETÉN

Firma y Sello Director General de Mantenimiento Público

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO PÚBLICO

NUFED 13

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17130088-45	FECHA:	7/05/24



Foto 1: Region 17.9 Sustitución de Filpones



Foto 2: Región 17.11 Reparación de Cablesado Eléctrico



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--

--