


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED #329	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Flor de la Esperanza, Las Cruces Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13.0090-45	FECHA:	6/08/2024



Renglón 1 Reparación de muro perimetral de malla galvanizada



Renglón 2 Sustitución de puertas de metal



Renglón 3 Mantenimiento a balcones de metal



Renglón 4 Reparación de cableado eléctrico



Renglón 5 Sustitución de inodoro



Renglón 6 Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED # 329	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Flor de la Esperanza Las Cruces petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0090-45	FECHA:	6/08/2024





Renglón 7 pintura en muros exteriores e interiores



Renglón 7 pintura en muros exteriores e interiores



Renglón 7 pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPAF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

