

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE FALGAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0092-45	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustrucción de lámina por láminas troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 3: Mantenimiento de estructura de balcones de metal



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 5: Sustrucción de ventana de madera por metal



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité



Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
2019-2021

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOP
Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0092-45	FECHA:	17/06/2024



Foto 7: Sustrucion de tomacorriente doble



Foto 8: Sustrucion plafonera



Foto 9: Sustrucion de interruptor doble



Foto 10: Sustrución de canal de metal



Foto 11: Sustrución de puerta de madera por metal



Foto 12: Mantenimiento de estructuras de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-F-
VA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0092-45	FECHA:	17/06/2024



Foto 13. Sustitución de chapas



Foto 14. sustitución de deposito de agua





Foto 15. Sustitución de focos ahorradores



Foto 16. Sustitución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del INEB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

