



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Perú	MUNICIPIO:	Las Cruces
HOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Hospital, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0097-45	FECHA:	19/06/2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Beysi Marveni Suarez Caceres

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
ESTADO DE PETEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRAFOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DETECTADA DETERMINADA

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Peten	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Barrio el Hospital, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0097-45	FECHA	18/06/2024



Foto 1: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 2: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 3: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 4: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 5: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 6: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.

Beysi Morvení Juárez Cux
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ESTACIÓN DE TRABAJO

SITUACIÓN DE LA OBRA DETERMINADA

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Yucatán	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Barrio El Hospital Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0007-65	FECHA	13/06/2024



Foto 1: Sustrucción de chapa, mantenimiento de pintura y estructura.



Foto 2: Sustrucción de chapa, mantenimiento de pintura y estructura.



Foto 3: Sustrucción de chapa, mantenimiento de pintura y estructura.



Foto 4: Sustrucción de piso líquido a cerámico.



Foto 5: Sustrucción de piso líquido a cerámico.



Foto 6: Sustrucción de piso líquido a cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Beysi Morvení Juárez Cu
Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Perú	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Hospital, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0087-45	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de ventana de metal por vidrio



Foto 3: Sustrucción de ventana de metal por vidrio



Foto 4: Sustrucción de ventana de metal por vidrio



Foto 5: Fabricación e instalación de puerta de metal



Foto 6: Sustrucción de chapa, mantenimiento de estructura y pintura de puerta.

Beysi Marveni Juárez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Hospital, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0097-45	FECHA:	19/06/2024



Foto1: Sustrucción de piso líquido a cerámico.




Foto 2: Sustrucción de piso líquido a cerámico.



Foto 3: Sustrucción de cableado eléctrico sólido y sustrucción de lampara.



Foto 4: Reparación de muros de contención.



Foto 5: Reparación de muros de contención.



Foto 6: Reparación de muros de contención.

Beydi Marven: Juárez

Firma y sello del Presidente de la OMF



Firma y Sello Director Centro Educativo

