

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Hospital, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0057-45	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 2: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 3: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 4: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 5: Fabricación e instalación de puerta de metal



Foto 6: Sustitución de chapa, mantenimiento de estructura y pintura de puerta.

Beysi Marveni Jvaraz

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Hospital Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0097-45	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: Sustrucción de chapa, mantenimiento de pintura y estructura.



Foto 2: Sustrucción de chapa, mantenimiento de pintura y estructura.



Foto 3: Sustrucción de chapa, mantenimiento de pintura y estructura.



Foto 4: Sustrucción de piso líquido a cerámico.



Foto 5: Sustrucción de piso líquido a cerámico.



Foto 6: Sustrucción de piso líquido a cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beysi Marveni Juárez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Hospital, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0097-45	FECHA:	26/08/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de ventana de metal por vidrio



Foto 6: Sustitución de ventana de metal por vidrio

Beysi Marumí Juárez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRAFOR-123
Versión 1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Hospital, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0087-45	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: Sustitución de piso líquido a cerámico.



Foto 2: Sustitución de piso líquido a cerámico.



Foto 3: Sustitución de cableado eléctrico sólido y sustitución de lámpara.



Foto 4: Reparación de muros de contención.



Foto 5: Reparación de muros de contención.



Foto 6: Reparación de muros de contención.

Beysi Marveni Juarez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Piura	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Hospital, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-2007-45	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 2: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 3: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 4: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 5: Fabricación e instalación de puerta de metal



Foto 6: Sustitución de chapa, mantenimiento de estructura y pintura de puerta.

Beysi Marveni Juarez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

