

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, El Chal, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0002-42	FECHA:	24/04/2024



Foto1: Sustitución de capotes de lámina para lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada alizinc calibre 26



Foto 3: Mantenimiento a estructura a soporte de Metal



Foto 4: Sustitución de Balcones de metal



Foto 5: Sustitución de pila de semento de dos lavaderos



Foto 6: Sustitución de plancha de metal de tres hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.E.D.P.	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, El Chal, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0002-42	FECHA:	24/04/2024




Foto 1: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal



Foto 2: Mantenimiento de puerta de metal



Foto 3: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal



Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 6: Sustitución de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la E.O.D.P.	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, El Chal, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0002-42	FECHA:	24/04/2024



Foto1: Sustrucción de capotes de lámina para lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Mantenimiento estructura de metal



Foto 4: Sustrucción de balcones de metal




Foto 5: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6: Sustrucción de plancha de metal de dos hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, El Chal, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0002-42	FECHA:	24/04/2024



Foto1: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal



Foto 2: Mantenimiento de puerta de metal



Foto 3: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal



Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal




Foto 5: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal




Foto 6: Sustitución de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, El Chal, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0002-42	FECHA:	24/04/2024



Foto1: Sustitución de capotes de lámina para lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Sustición de pila de cemento de dos lavaderos





Foto 6: Sustitucion de plancha de metal de dos hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, El Chal, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0002-42	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal



Foto 2: Mantenimiento de puerta de metal



Foto 3: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal



Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal




Foto 5: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal




Foto 6: Sustitución de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

