

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0018-43	FECHA:	08/11/2024



Foto 1: sustitución de muro perimetral de block y malla galvanizada



Foto 2: sustitución de muro perimetral de block y malla galvanizada con tubo



Foto 3: sustitución de muro perimetral de block y malla galvanizada con tubo



Foto 4: Sustitución de Porton de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar más Edificios y actualizar el número de hojas.



