

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0018-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: sustitución de muro perimetral de block y malla galvanizada



Foto 2: sustitución de muro perimetral de block y malla galvanizada con tubo



Foto 3: sustitución de muro perimetral de block y malla galvanizada con tubo



Foto 4: Sustitución de Porton de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar más adicionales, actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo