

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA LA AMISTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0036-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 3: APLICACIÓN DE REPELLO DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 4: REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS TIPO LED



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA LA AMISTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0036-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 2: INSTALACIÓN DE UNIDAD DE LUZ




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---