

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 14 - 0038- 43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a Estructura de Soporte de Metal



Foto 2: Sustitución de Puertas



Foto 3: sustitución de balcones




Foto 4: Pintura en Muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucio Leonel Reyes Solís

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público, PETEN

