

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0040-43	FECHA:	4/11/2024



Foto 1: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 2: sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinic calibre 26



Foto 3: sustitucion de piso de torta de concreto




Foto 4: sustitucion de piso de torta de concreto



5. Sustitucion de puertas




foto 6: panoramica parte del area a remozar, escuela formal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Maria Ordoñez V.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

