

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO POXTE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0047-14 ✓	FECHA:	11/09/2024



Foto 7: Reparación de piso de torta de concreto ✓



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 10: Sustitución de llaves de chorros



Foto 11: Instalación de chorros



Foto 12: Sustitución de ducto eléctrico+accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Makr batricia
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO POXTE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0047-14	FECHA:	11/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas



Foto 5: Sustrucción de indoros



Foto 6: Sellado en grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yarba Leticia Cruz

Firma y sello del Presidente de la CP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
 Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐


POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO POXTE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 14 - 0047 - 43	FECHA:	11/09/2024



Foto 7: sustitucion de piso ceramica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

