

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN RAFAEL AMATITLAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0049-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL EN MODULO




Foto 4: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN VENTANA-BALCÓN DE METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clara Elvira Cucul Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN RAFAEL AMATITLAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0049-43	FECHA:	11/11/2024




Foto 7: PINTURA EN MUROS DE INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 8: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LÍNEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO+ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clara Elvira Cuat Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

