

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN RAFAEL AMATITLAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0049-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL EN MODULO



Foto 4: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN VENTANA-BALCÓN DE METAL




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las hojas.


Clara Elvira Cucul Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN RAFAEL AMATITLAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0049-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: PINTURA EN MUROS DE INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO+ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clara Elisa Cucul Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

