

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO SE-SALTUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SE-SALTUL, EL CHAL, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0050-42	FECHA:	26/10/2024




Foto1: 2.3 Sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 2: 19.1 Fabricacion e instalacion de ventana-balcon de metal



Foto 3: 8.2 Sustitucion de piso de concreto



Foto 4: 9.1 Pintura en Muros exteriores e interiores.



Foto 5: 4.3 sustitución de puertas



Foto 6: 6.8 Sustitucion de piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la QPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público