

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Q'eqchi'-Español	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Milagro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0093-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block, tubo hg y malla galvanizada



Foto 2: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto: Sustitución a portones de metal

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Esperanza Chuc Chuc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y sello del Director Educativo Público

