

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Q'eqchi'-Español	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Milagro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0093-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block, tubo hg y malla galvanizada



Foto 2: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto: Sustitución a portones de metal

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Esperanza chuc chuc

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

