



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CARLOS A. VELASQUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVE. A A-16 ZONA 1.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0030-42	FECHA:	12/06/2024



Foto1: EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CISTERNA



Foto 2: COLADO DE CONCRETO PARA EL SUELO DE LA CISTERNA



Foto 3: DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO DE LA CANCHA



Foto 4: PRIMER, COLADO DE CONCRETO EN CANCHA.




Foto 5: SEGUNDO, COLADO DE CONCRETO EN CANCHA.



Foto 6: INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

