



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CARLOS A. VELASQUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVE. A A-16 ZONA 1.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0030-42	FECHA:	28/06/2024




Foto 1: VISTA FINAL DE CISTERNA, PARTE INTERIOR Y TAPADERA.




Foto 2: VISTA FINAL DE TRABAJO EN EL SUELO DE CONCRETO DE LA CANCHA.



Foto 3: VISTA FINAL DE TRABAJO EN EL SUELO DE CONCRETO DE LA CANCHA.



Foto 4: INSTALACIÓN DE PUERTA




Foto 5: VISTA INTERIOR DE INSTALACIÓN DE VENTANA DE PVC.



Foto 6: VISTA INTERIOR DE INSTALACIÓN DE VENTANA DE PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

