



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. Jesús Rodas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle C 0.57 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0031-42	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Fundición y Colocación de Columnas para la estructura



Foto 1: Inicio de limpieza de remozamiento de Cocina



Foto 2: Colocación de Estructura para techos.



Foto 2: Colocación de Techo, fundición de mesas de trabajo y repello de pared.



Foto 3: Colocación de Vigas y costaneras de soporte para láminas



Foto 3: Colocación de pisos y azulejos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

