



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. JESÚS RODAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle C 0-57 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0031-42	FECHA:	8/07/2024



Foto1: LAMINA COLOCADA AL 100% VISTA FRONTAL



Foto 1: VISTA TERMINADA DE TECHO, ENERGIA ELECTRICA, REPELLO DE PARED, INSTALACIÓN DE CANAL, AGUA Y DREJANES DE LA COCINA



Foto 2: VISTA DE LAMINAS TRANSPARENTES COLOCADAS



Foto 2: PUERTA DE COCINA COLOCADA




Foto 3: VISTA DE LAS LÁMINAS DESDE EL INTERIOR




Foto 3: VISTA DE INSTALACIÓN DE PILAS MESAS DE TRABAJO AZULEJOS Y PISOS DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la JEF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

