



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No.4 DE LA COLONIA CIUDAD MINERVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. CALLE Y 22 AVENIDA ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0032-42	FECHA:	30/05/2024



Foto1: VISTA LAMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA Y CAPOTE FINALIZADO



Foto 3: VISTA EXTERIOR LAMINA Y CANAL



Foto 4: VISTA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS AREA PASILLO



Foto 5: INTERIOR DELAS AULAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO



Foto 6: VISTA EXTERIOR DE CANAL FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

