

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

PLANEACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. 15 de Septiembre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 avenida 2-20 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0034-42	FECHA:	28/06/2024



Imagen

Foto1: VISTA FACHADA INTERIOR LAMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA FINALIZADO



Foto 3: VISTA EXTERIOR



FOTO 4: SUMINISTRO, ENTUBAMIENTO Y CABLEADO




Foto 5: INTERIOR DELAS AULAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 6: INSTALACION DE TOMACORRIENTES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 **JUNTA ESCOLAR
E.O.U.M.
15 DE SEPTIEMBRE**
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

FRA-FOM-123
Versión 1

IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

FINAL

ESTABLECIMIENTO	Quitzeño	MUNICIPIO	Quitzeño
FECHA DEL ESTABLECIMIENTO	E.O.U.M. 15 de Septiembre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	2 avenida 2-20 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-01-0034-42	FECHA	28/06/2024



Foto 1: Depósito de agua de 2,500 lts con bomba sumergible de 1HP



Foto 2: Mejoramiento y habilitación de lavamanos y baños.



Foto 3: Fundición y reposición de torta de concreto



Foto 4: Cambio de red de tubería de agua finalizado



Foto 5: Instalación de tubería de 1/2 primer patio finalizado



Foto 6: Instalación de tubería de 1/2 segundo patio finalizado

Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

**JUNTA ESCOLAR
E.O.U.M.
15 DE SEPTIEMBRE**
Firma y sello del Presidente de la O.P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL URBANA N° 15 DE SEPTIEMBRE
DIRECCIÓN

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRM-FOR-123
Versión: 1

INSTALACION DE FICHIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. 15 de Septiembre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 Avenida 2-20 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0034-42	FECHA:	28/04/2024



Foto 1: levantamiento de muro para baño



Foto 2: Instalacion y habilitacion de baño



Foto 3: Reparacion y habilitacion de manguera de abasto para lavamanos.



Foto 4: Instalacion y habilitacion de lavamanos

Foto 5: INTERIOR DELAS AULAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO

Foto 6: INTERIOR DELAS AULAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

**JUNTA ESCOLAR
E.O.U.M.
15 DE SEPTIEMBRE**

Firma y sello del Presidente de la Junta

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

