



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRE-AFORM-12
Version

Ministerio de Educación

Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUV No. 5 Francisco Velarde	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	13 avenida 3-33 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-01-0049-43	FECHA	03/06/2024




Foto 1: INICIO DE RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: RETIRO DE ESTRUCTURA Y LÁMINAS ANTIGUAS DEL TECHO DEL PATIO



Foto 3: INSTALACIÓN DE BASES DE ESTRUCTURA METALICA PORTANTE



FOTO 4: SUMINISTRO POR INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PORTANTE PARA EL TECHO DEL PATIO DE LA ESCUELA



Foto 5: INSTALACIÓN DE CANALES DE METAL



Foto 6: COLOCACIÓN DE LÁMINAS DEL TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo P

