



Ministerio de Educación
Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FC
Ve

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No. 5 Francisco Velarde	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 avenida 3-33 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0049-43	FECHA:	13/06/2024



Foto1: VISTA FACHADA INTERIOR LAMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA FINALIZADO



Foto 3: VISTA INTERIOR DEL TECHO



Foto 4: VISTA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS




Foto 5: INTERIOR DEL PATIO DE LA ESCUELA CON TECHO NUEVO



Foto 6: SUMINISTRO POR INSTALACIÓN DE LAMINAS Y ESTRUCTURA METALICA FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

[Firma] 4

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

