

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN SECUNDINA ARRIOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a calle 17-02 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0050-43	FECHA:	28/06/2024



Foto1: VISTA FACHADA INTERIOR PARED CONSTRUIDA



Foto 2: PARED CULMINADA Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA



Foto 3: CONSTRUCCIÓN DE GABINETES



Foto 4: CONSTRUCCIÓN DE GABINETES




Foto 5: COLOCACIÓN DE AZULEJO Y PISO CERÁMICO




Foto 6: INSTALACIÓN DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

