

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN SECUNDINA ARRIOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA JESÚS CASTILLO A-16 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0055-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: LEVANTADO DE PISO DE GRANITO EN CORREDOR



Foto 2: LEVANTADO PISO DE GRANITO EN CORREDOR



Foto 3: COLOCACIÓN DE TUBOS DE DRENAJE ÁREA DE CORREDOR.



Foto 4: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN ÁREA DE CORREDOR




Foto 5: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN CORREDOR.



Foto 6: LEVANTDO D SERVICIO SANITARIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías para actualizar el número de hojas.


Escuela Secundina de Niñas
"SECUNDINA ARRIOLA"
CONSEJO EDUCATIVO
Firma y sello del Presidente de la OPE
Quetzaltenango


Firma y Sello Director Centro Educativo
