



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN SECUNDINA ARRIOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENDA JESÚS CASTILLO A-16 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-010055-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: VISTA COLOCACIÓN DE PISO EN CORREDOR



Foto 2: VISTA COLOCACIÓN DE PISO EN CORREDOR



Foto 3: VISTA COLOCACIÓN DE PISO EN CORREDORES



Foto 4: VISTA COLOCACIÓN PISO EN CORREDORES



Foto 5: VISTA COLOCACIÓN DE PISO EN CORREDOR





Foto 6: VISTA COLOCACIÓN DE PISO EN SERVICIO SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE
Escuela EOUN SECUNDINA ARRIOLA
CONSEJO EDUCATIVO
Quetzaltenango


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela EOUN SECUNDINA ARRIOLA
DIRECCIÓN
Quetzaltenango