

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ANTONIO JOSÉ DE IRRISARRI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. calle 13-28 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-005743	FECHA:	3/07/2024



Foto 1: SUMINISTRO INICIO, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA PARA AULA.



Foto 2: SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TINACOS.



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAICEM PARA EXTERIOR Y ENTECHADO DE LAMINA




Foto 4: FABRICACIÓN DE RAMPA CON LAMINA LABRADA Y BARANDA DE METAL



Foto 5: INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ROTOPLAS EN ESTRUCTURA FABRICADA.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Antonio José de Irisarri
CONSEJO EDUCATIVO
QUETZALTENANGO


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

