



Ministerio de Educación

GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Antonio José de Irisarri	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Calle 13-28 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01- 005743	FECHA:	4/07/2024



Foto1: VISTA FACHADA EXTERIOR TERMINADA AL 100%



Foto 2: VISTA FACHADA INTERIOR TERMINADA AL 100%



Foto 3: VISTA DE RAMPA TERMINADA AL 100%



Foto 4: VISTA DE ESTRUCTURA Y TINACOS INSTALADOS AL 100%




FOTO 5: VISTA DE TRABAJOS REALIZADOS AULA TERMINADA, RAMPA TERMINADA Y ESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE TINACOS AL 100%

FOTO: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Antonio José de Irisarri
CONSEJO EDUCATIVO
QUETZALTENANGO

Firma y Sello del Presidente de la OP

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público