

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV Manuel Enecón López	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle y 12 ave. Esquina zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0059-43	FECHA:	4/07/2024



Foto 1: APLICACIÓN DE REPELLO Y REMOLINEADO FINO



Foto 2: APLICACIÓN DE REPELLO Y REMOLINEADO FINO




Foto 3: APLICACIÓN DE REPELLO




Foto 4: CONSOLIDACIÓN DE MURO EN JUNTA ESTRUCTURAL



Foto 5: COLUMNA EN LA GRIETA



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

