

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. COLONIA SAN ANTONIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 25-23 zona 7, Quetzaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0060-43	FECHA FINALIZACION:	16/11/2023



Foto1: entechado del pasillo



Foto 2: Entechado y entrada de aire



Foto 3: entechado de cocina



Foto 4: Entechado de aula



Foto 5: Acabado final de la entrada de aire




Foto 6: Acabado final de cambio de laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

