

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM BENITO JUÁREZ, LA CIÉNAGA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. AV. 10-45 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0061-43	FECHA:	11/07/2024




Sustitución de pedestal de concreto de 0.3x0.3x1.0m



Sustitución de columna metálica de angular de 2"x1/8"



Sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Sustitución de cielo falso reticulado



Sustitución de cielo falso reticulado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. "BENITO JUÁREZ" LA CIÉNAGA, QUETZALTENANGO	 ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "BENITO JUÁREZ LA CIÉNAGA" DIRECCION
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.