



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MANUEL C. FIGUEROA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 AV. Y 4TA. CALLE ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0064-43	FECHA:	10/06/2024




Foto1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: RETIRO DE LAMINAS ANTIGUAS



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS TROQUELADAS CALIBRE 26



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS TROQUELADAS CALIBRE 26



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS CALIBRE 26 Y TENDALES TUBO CUADRADO 2"X2" CH16



Foto 6: FINALIZA LA COLOCACIÓN DE LÁMINAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

