

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM COLONIA EL MAESTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia el Maestro zona 8
ESTABLECIMIENTO:	09-01-0066-43	FECHA:	25/06/2024



Foto 7: COLOCACIÓN DE MIGITORIO



Foto 8: INSTALACION MIGITORIO



FOTO 9: APLICACION DE PINTURA



FOTO 10: BAÑOS PINTADOS



FOTO 11: COLOCACIÓN DE CANAL



FOTO 12: INSTALACIÓN DE CANAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

