



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M COLONIA EL MAESTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MAESTRO ZONA 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0066-43	FECHA:	26/06/2024



Foto1: VISTA FACHADA LAMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE CANAL FINALIZADO




Foto 3: VISTA FINALIZADO CAMBIO ACCESORIOS DEPOSITO DE AGUA FINALIZADO



Foto 4: VISTA REPARACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN AULA FINALIZADO



Foto 5: VISTA DE CAMBIO E INSTALACION DE INODOROS FINALIZADO AL 100%



Foto 6: BANOS PINTADOS HOMBRES Y MUJERES FINALIZADO AL 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---