



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Manuel C. Figueroa Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 Avenida y 4ta. Calle zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0070-43	FECHA:	30/05/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA DURALITA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN PASILLO



REPARACIÓN ESTRUCTURA PORTANTE DE TECHO EN PASILLO

Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo
Sustitución de tubo cuadrado de 1 1/4"



REPARACIÓN ESTRUCTURA PORTANTE DE TECHO EN PASILLO

Sustitución de bajada de agua pluvial pvc de 3" en pasillo
Sustitución de Canal de metal calibre 26 en pasillo



REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN/MANTENIMIENTO PISO

Reparación de filo en piso antideslizante existente



REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN/MANTENIMIENTO PISO

Sustitución de piso por piso cerámico antideslizante



REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN/MANTENIMIENTO PISO

Mantenimiento de piso antideslizante existente

Firma y sello del Presidente de la OPAF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Manuel C. Figueroa Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 Avenida y 4ta. Calle zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0070-43	FECHA:	30/05/2024



REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN/MANTENIMIENTO PISO

Sustitución dos rampas de concreto (incluye barandal en cada rampa con tubo redondo de 1 1/4") una de 2.50m x 1.40m y otra de 1.25m x 1.40m)



REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN/MANTENIMIENTO DE PORTÓN Y PUERTA PRINCIPAL



SUSTITUCIÓN DE CABLE DE INTERCOMUNICADOR CON CABLE

PARALELO No. 16 ENTUBADO



MANTENIMIENTO PINTURA EN MUROS EXTERIORES

Reparación de ladrillos dañados



MANTENIMIENTO PINTURA EN MUROS EXTERIORES



MANTENIMIENTO PINTURA EN MUROS EXTERIORES

Aplicación pintura latex para muros exterior



Firma y sello del Presidente del EOUM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Manuel C. Figueroa Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 Avenida y 4ta. Calle zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0070-43	FECHA:	30/06/2024



MANTENIMIENTO BALCONES



MANTENIMIENTO BALCONES

 Firma y sello del Presidente del CPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---