

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Manuel C. Figueroa Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 Avenida y 4ta. Calle zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0070-43	FECHA:	10/06/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA DURALITA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN PASILLO



REPARACIÓN ESTRUCTURA PORTANTE DE TECHO EN PASILLO

Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo
 Sustitución de tubo cuadrado de 1 1/4"



REPARACIÓN ESTRUCTURA PORTANTE DE TECHO EN PASILLO

Sustitución de bajada de agua pluvial pvc de 3" en pasillo
 Sustitución de Canal de metal calibre 26 en pasillo



REPARACIÓN/SUSTITUCION/MANTENIMIENTO PISO

Reparación de filo en piso antideslizante existente



REPARACIÓN/SUSTITUCION/MANTENIMIENTO PISO

Sustitución de piso por piso ceramico antideslizante



REPARACIÓN/SUSTITUCION/MANTENIMIENTO PISO

Mantenimiento de piso antideslizante existente


 Firma y sello del Presidente de la CDR




 Firma y Sello Director Centro Escolar Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Manuel C. Figueroa Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 Avenida y 4ta. Calle zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0070-43	FECHA:	10/06/2024



REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN/MANTENIMIENTO PISO

Sustitución dos rampas de concreto (incluye barandal en cada rampa con tubo redondo de 1 1/4") una de 2.50m x1.40m y otra de 1.25m x 1.40m)



REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN/MANTENIMIENTO DE PORTON Y PUERTA PRINCIPAL



SUSTITUCIÓN DE CABLE DE INTERCOMUNICADOR CON CABLE PARALELO No. 16 ENTUBADO



MANTENIMIENTO PINTURA EN MUROS EXTERIORES

Reparación de ladrillos dañados



MANTENIMIENTO PINTURA EN MUROS EXTERIORES


Aplicación pintura latex para muros exterior



MANTENIMIENTO PINTURA EN MUROS EXTERIORES

Aplicación pintura latex para muros exterior


 Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Manuel C. Figueroa Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 Avenida y 4ta. Calle zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0070-43	FECHA:	10/06/2024



MANTENIMIENTO BALCONES



MANTENIMIENTO BALCONES


 Firma y sello del Presidente de la CPE




 Firma y Sello Director Centro Escolar Público

