

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOU "DELFINA MAZARIEGOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. CALLE 13-28 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0071-43	FECHA:	20/06/2024



Vista fachada del exterior de la cocina



Vista del interior de la cocina



Vista del exterior de la cocina



Vista de suministros e instalación de techo



Interior de la cocina con suministro e instalación de estructura metálica



Suministro e instalación de entepiso de estructura metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público