



Ministerio de Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. "JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chiquilajá, sector 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0106-43	FECHA:	30/04/2024



Foto1: Demolición de piso de concreto existente.



Foto 2: Demolición de piso de concreto existente.



Foto 3: nivelación y compactación de suelo en área de trabajo.



Foto 4: nivelación y compactación de suelo en área de trabajo.



Foto 5: Proceso de instalación de piso marmol.



Foto 6: Proceso de instalación de piso marmol.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

82

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. "JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chiquilajá, sector 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0106-43	FECHA:	6/05/2024



Foto1: Proceso de instalación de cielo Falsopvc en aulas con mucho calor



Foto 2: Proceso de instalación de cielo falso pvc en aulas con mucho calor



Foto 3: Proceso de instalación de cielo falso pvc en aulas con mucho calor



Foto 4: Proceso de instalación de cielo falso pvc en aulas con mucho calor



Foto 5: desinstalacion de ventanas existentes



Foto 6: Proceso de instalación de nuevas ventanas de pvc para mejorar el ingreso de aire fresco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. "JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chiquilajá, sector 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0106-43	FECHA:	30/04/2024



Foto1: Desmonte de lamina para cambio de canal



Foto 2: Demolición depiso de concreto existe.



Foto 3: Instalacion de canal nuevo.



Foto 4: Insatación fija a pared de estante de metal playwod para almacenar producto de cocina.



Foto 5: Instalacion de baranda de protección.



Foto 6: Instalación de baranda de protección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. "JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chiquilajá, sector 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0106-43	FECHA:	30/04/2024



Foto1: Instalación de balcon en cocina par mayor Seguridad



Foto 2: Instalación de balcon en cocina par mayor Seguridad



Foto 3: Instalación de balcon en aula par mayor Seguridad del centro educativo.



Foto 4: Instalación de balcon en aula par mayor Seguridad del centro educativo.



Foto 5: Instalación de Baranda



Foto 6: Instalación de Baranda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. "JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chiquilajá, sector 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0106-43	FECHA:	13/05/2024



Foto1: Proceso de instalación de cielo Falso en aulas con mucho calor



Foto 2: Proceso de instalación de cielo falso en aulas con mucho calor



Foto 3: Proceso de instalación de cielo falso en aulas con mucho calor



Foto 4: Proceso de instalación de cielo falso en aulas con mucho calor





Foto 5: .Sustitucion de puerta de madera por puerta de metal.



Foto 6. Instalacion de balcon de seguridad en aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

