



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JOSÉ MARTÍ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chiquilajá sector 1, Quetzaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0106-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Sustitución de piso de concreto por piso de marmol finalizado



Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso de marmol finalizado



Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso de marmol finalizado



Foto 4: Sustitución de piso de concreto por piso de marmol finalizado



Foto 5: Sustitución de piso de concreto por piso de marmol finalizado



Foto 6: Sustitución de piso de concreto por piso de marmol finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JOSÉ MARTÍ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chiquilajá sector 1, Quetzaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0106-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Instalación de cielo falso de pvc finalizado con éxito.



Foto 2: Instalación de cielo falso de pvc finalizado con éxito.



Foto 3: Instalación de cielo falso de pvc finalizado con éxito.



Foto 4: Instalación de cielo falso de pvc finalizado con éxito.




Foto 5: Sustitución de Ventanas de metal por ventanas de pvc.



Foto 6: Sustitución de Ventanas de metal por ventanas de pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JOSÉ MARTÍ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chiquilajá sector 1, Quetzaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0106-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Sustitución de canal pvc por canal Galvanizado finalizado



Foto 2: Sustitución de canal pvc por canal Galvanizado finalizado



Foto 3: Sustitución de baranda de protección finalizado



Foto 4: Sustitución de baranda de protección finalizado



Foto 5: Instalación de estante para almacenar alimento de cocina finalizado



Foto 6: Instalación de estante para almacenar alimento de cocina finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JOSÉ MARTÍ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chiquilajá sector 1, Quetzaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0106-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Instalación de Balcones en cocina para mejorar la seguridad finalizado con éxito.



Foto 2: Instalación de balco en aula finalizado con éxito.



Foto 3: Instalación de Balcones en cocina para mejorar la seguridad finalizado con éxito.



Foto 4: Instalación de balco en aula finalizado con éxito.



Foto 5: Instalación de baranda finalizada con éxito.



Foto 6: Instalación de baranda finalizada con éxito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL ☒

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JOSÉ MARTÍ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chiquilajá sector 1, Quetzaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0106-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Instalación de cielo falso finalizado con éxito.



Foto 2: Instalación de cielo falso finalizado con éxito.



Foto 3: Instalación de cielo falso finalizado con éxito.



Foto 4: Instalación de cielo falso finalizado con éxito.



Foto 5: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal terminado



Foto 6: Instalación de balcón de protección finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

