



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUTZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 2760 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0110-43	FECHA:	11/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina troquelada calibre 26 (aulas de párvulos, 4to grado, dirección y bodega)



Foto 2: Vista superior de láminas que se sustituirán



Foto 3: Retiro total de láminas en aulas de párvulos, 4to grado, dirección y bodega



Foto 4: Retiro total de láminas en aulas de párvulos, 4to grado, dirección y bodega




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUTZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 2760 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0110-43	FECHA:	11/05/2024



Foto 1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: RETIRO TOTAL DE LÁMINAS



Foto 3: VISTA DESDE LO ALTO EN EL RETIRO DE LAMINAS



Foto 4: RETIRO DE LÁMINAS EN EL AULA DE 3ER



Foto 5: RETIRO TOTAL DE LAMINAS EN AULA DE 3ER GRADO



Foto 6: COLOCACION DE ALGUNAS LAMINAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUTZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 2760 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0110-43	FECHA:	11/05/2024



Foto 1: RETIRO DEL CIELO FALSO



Foto 2: VISTA EXTERIOR DEL RETIRO DEL CIELO FALSO



Foto 3: VISTA INTERIOR DEL RETIRO DEL CIELO FALSO



Foto 4: RETIRO TOTAL DEL CIELO FALSO EN EL AULA DE 5TO GRADO




Foto 5: RETIRO TOTAL DEL CIELO FALSO EN EL AULA DE 3ER GRADO



Foto 6: COMIENZO DE LA SUSTITUCION DEL CIELO FALSO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUTZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 2760 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0110-43	FECHA:	11/05/2024



Foto 1: Laminas en ma estado de los baños



Foto 2: Vista exterior de las laminas en baños



Foto 3: Retiro de láminas de baños



Foto 4: Retiro de láminas de baños



Foto 5: Retiro de láminas de baños




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUTZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 2760 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0110-43	FECHA:	11/05/2024



Foto 1: Mantenimiento de paredes de aulas de párvulos 4to grado, direccion y bodega



Foto 2: Mantenimiento de paredes parte trasera



Foto 3: Mantenimiento de paredes parte trasera



Foto 4: mantenimiento de paredes de la parte posterior




Foto 5: Mantenimiento de paredes parte de al lado



Foto 6: Mantenimiento de paredes parte de al lado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUTZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 2760 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0110-43	FECHA:	11/05/2024



Foto 1: Mantenimiento de canales en au71a de 6to



Foto 2: Vista desde arriba el mantenimiento de canales



Foto 3: Vista desde arriba el mantenimiento de canales



Foto 4: Vista desde arriba el mantenimiento de canales



Foto 5: Vista desde arriba el mantenimiento de canales



Foto 6: Vista desde arriba el mantenimiento de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUTZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 2760 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0110-43	FECHA:	11/05/2024



Foto 1: Ventanas de aulas de parvulos y 4to grado sin balcones



Foto 2: vista frontal de aulas sin balcones



Foto 3: Aulas sin balcones



Foto 4: Sustitucion de balcones en aulas de párvulos y 4to grado




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PKA-FUR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUTZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 2760 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0110-43	FECHA:	11/05/2024



Foto 1: sustitucion de canales en aulas de parvulos



Foto 2: Aulas en proceso de colocar los balcones



Foto 3: Aulas sin balcones




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUTZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 2760 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0110-43	FECHA:	11/05/2024



Foto1: Retiro de machimbre en aulas de parvulos y 4to rado



Foto 2: Retiro de machimbre en aulas de parvulos y 4to rado



Foto 3: Retiro total de machimbre en aulas de párvulos y 4to grado



Foto 4: retiro total de machimbre en aulas de párvulos y 4to grado




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUTZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 2760 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0110-43	FECHA:	11/05/2024



Foto1: Cambio de tubos para la bajada de aguas pluviales



Foto 2: Cambio de tubos para la bajada de aguas pluviales



Foto 3: sustitucion de tubos para colocar las bajadas de agua pluvial vista interna



Foto 4: sustitucion de tubos para colocar las bajadas de agua pluvial vista interna



Foto 5: colocacion de tubos para la bajada de agua pluvial vista frontal



Foto 6: colocacion de tubos para la bajada de agua pluvial vista frontal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

