



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 2760 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-110-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Vista exterior de la colocación de láminas troqueladas calibre 26 en aulas de párvulos, 4to grado, dirección y bodega



Foto 2: Vista exterior de la colocación de láminas troqueladas calibre 26 en aulas de párvulos, 4to grado, dirección y bodega



Foto 3: Vista exterior de la colocación de láminas troqueladas calibre 26 en aulas de párvulos, 4to grado, dirección y bodega



Foto 4: Vista exterior de la colocación de láminas troqueladas calibre 26 en aulas de párvulos, 4to grado, dirección y bodega





Foto 5: Colocación final de láminas troqueladas calibre 26 en aulas de párvulos, 4to grado, dirección y bodega.



Foto 6: Finalización de la sustitución de lámina troquelada en aulas de párvulos, 4to grado, dirección y bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	QURTZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 2760 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-110-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: VISTA FACHADA INTERIOR LAMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA FINALIZADO



Foto 3: VISTA INTERIOR



Foto 4: VISTA AMBOS LADOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS



Foto 5: EXTERIOR DE LAS AULAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO



Foto 6: EXTERIOR DE LAS AULAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 2760 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-110-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: SUSTITUCION DEL CIELO FALSO AULA DE 5TO GRADO



Foto 2: SUSTITUCION DEL CIELO FALSO EN EL AULA DE 3ER GRADO



Foto 3: SUSTITUCION DEL CIELO FALSO



Foto 4: SUSTITUCION COMPLETA DEL CIELO FALSO EN EL AULA DE 5TO GRADO



Foto 5: SUSTITUCION COMPLETA DEL CIELO FALSO EN EL AULA DE 3ER GRADO



Foto 6: VISTA EXTERIOR DE LA SUSTITUCION DEL CIELO FALSO FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 2760 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-110-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: finalizacion de la sustitucion de laminas troqueladas en baños



Foto 2: finalizacion de la sustitucion de laminas troqueladas en baños


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:


Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 2760 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-110-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: Finalizacion del mantenimiento de paredes de la parte de atrás de la casita



Foto 2: Finalizacion del mantenimiento de paredes de la parte de atrás de aulas de párvulos



Mantenimiento de paredes de la parte de enfrente finalizada




Foto 4: Mantenimiento de paredes de la parte de enfrente finalizada





Foto 5: Mantenimiento de paredes parte frontal finalizada



Foto 6: Mantenimiento de paredes parte posterior finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 2760 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-110-43	FECHA:	14/05/2024




Foto1: Finalizacion de mantenimiento de canales vista desde arriba




Foto 2: Finalizacion de mantenimiento de canales vista desde arriba




Foto 3: Finalizacion de mantenimiento de canales vista desde arriba



Foto 4: Finalizacion de mantenimiento de canales vista desde parte frontal



Foto 5: Finalizacion de mantenimiento de canales vista desde arriba



Foto 6: Finalizacion de mantenimiento de canales vista desde arriba

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 2760 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-110-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: Colocacion de los balcones en aulas de párvulos y 4to grado



Foto 2: Sustitucion de balcones en las aulas



Foto 3:Sustitucion de balcones en las aulas desde la parte frontal



Foto 4: Sustitucion de balcones en las aulas vista exterior



Foto 5: Sustitucion de balcones en las aulas vista exterior





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 1-44 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-110-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Finalización de la sustitución de canales en aulas



Foto 2: Finalización de la sustitución de canales en aulas



Foto 3: Finalización de la sustitución de canales en aulas



Foto 4: colocación de los balcones fase final



Foto 5: Finalización de la sustitución de canales en aulas




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 2760 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-110-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Instalacion en fase inicial del machimbre en aulas de párvulos y 4to grado



Foto 2: Instalacion y sustitucion del machimbre en aulas de prepa y 4to grado



Foto 3: Instalacion y sustitucion en su totalidad del machimbre en aulas de párvulos y 4to grado



Foto 4: Instalacion y sustitucion en su totalidad del machimbre en aulas de párvulos y 4to grado



Foto 5: Instalacion y sustitucion en su totalidad del machimbre en aulas de párvulos y 4to grado vista frontal



Foto 6: Instalacion y sustitucion en su totalidad del machimbre en aulas de párvulos y 4to grado vista exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 2760 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-110-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: Colocacion final de tubos para la bajada de agua pluvial



Foto 2: Vista exterior de la colocacion final de la bajada de agua pluvial



Foto 3: finalizacion de la sustitucion de bajadas de agua pluvial



Foto 4: finalizacion de la sustitucion de bajadas de agua pluvial



Foto 5: finalizacion de la sustitucion de bajadas de agua pluvial



Foto 6: Vista exterior de la sustitucion de la bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

