

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 8 CANTÓN LAS TAPIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0114-43	FECHA:	6/06/2024



Foto1: RETIRO DE CABLE DE ELECTRICIDAD ANTIGUO




Foto 2: INSTALACIÓN DDE PARED DIVISORIA EN AULAS



Foto 3: MANTENIMIENTO DE SOPORTE DE METAL EN DOS AULAS



Foto 4: MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE GAS Y ESTUFAS



Foto 5: INSTALACIÓN DE CANAL PVC Y BAJADA DE AGUA




Foto 6: ELBORACIÓN DE GRADA EN LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SARA SALAZAR

Firma y sello del Presidente de la O.P.



LIDIA PATRICIA MACARIO CHAJ DE LUX

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

